




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: (0213) 143-400 Int.5000, Email: departament@gov.ro

Nr. 7476, 7477, 7478,
7481, 7486, 7488, 7496,
7497, 7458, 7499, 7500,
7501, 7502, 7503, 7504,
7485/2025

29-09-2025



Către: **Doamna Oana MURARIU**
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: **Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați**

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 7500 / D11P
DATA 26.01.2025

1997A

Nr. AFR 4466/12.09.2025

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dvs. privind "rapoartele Inspecției Sanitare de Stat și ale Corpului de Control referitoare la centrul de arși ilegal de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca", vă comunicăm următoarele:

Corpul de Control

Rapoartele Corpului de control nu sunt publice, în conformitate cu Procedura de sistem privind comunicarea informațiilor de interes public Cod PS — 07.

Inspecția Sanitară de Stat

- Ca răspuns la întrebarea nr. 1 precizăm următoarele:

În raportul de inspecție întocmit de către inspectorii sanitari din cadrul Inspecției Sanitare de Stat privind Spitalul Clinic de Urgență București - Compartimentul Centrul pentru arși, sunt menționate și neconformitățile constatate privind funcționarea Compartimentului Centrul pentru arși, după cum urmează:

- neorganizarea Compartimentului Centrul pentru arși, în conformitate cu Ord. MS nr.476/2017 cu modificările și completările ulterioare;

- întreaga structură nu este ventilată prin sistem HVAC;

- nu se asigură zonă destinată vizitatorilor;

- nu există un spațiu special destinat amplasării analizorului propriu pentru determinări de urgență, acesta este amplasat la intrarea în camera de sterilizare;

- ploscarul cu macerator este amplasat în spațiul destinat depozitării ustensilelor de curățenie aflate în rulaj;

- nu există spații pentru depozitarea echipamentelor medicale, tărgi și cărucioare;

- nu există spațiu pentru decontaminare echipamente medicale, tărgi și cărucioare;

- nu există spații pentru decontaminarea echipamentelor medicale.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

- Ca răspuns la întrebarea nr. 3 precizăm următoarele:

În urma verificărilor efectuate, prin Raportul de inspecție au fost dispuse măsuri și stabilite termene pentru remedierea neconformităților constatate, și anume:

- Organizarea Compartimentului Centrului pentru arși, în conformitate cu Ord. MS nr.476/2017 cu modificările și completările ulterioare; Obținerea Autorizației Sanitare de Funcționare conform cu noua structură funcțională;
- Asigurarea zonei destinată vizitatorilor;
- Refacerea circuitelor funcționale și identificarea unui spațiu pentru analizor;
- Crearea unui spațiu pentru ploscar conform legislației;
- Identificarea unui spațiu pentru echipamentele medicale și relocarea acestora;
- Identificarea unui spațiu pentru decontaminarea echipamente medicale, târgi și cărucioare;
- Dotarea structurii cu sistem HVAC;
- Identificarea unui spațiu pentru decontaminarea echipamentelor medicale;
- Menționarea diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale în documentele medicale ale pacientului;
- Consemnarea în FOCG a tuturor analizelor/investigațiilor și tratamentelor recoltate/applicate; Revizuirea Programului de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale în Centru pentru Arși;
- Revizuirea Planului de Supraveghere;
- Înregistrarea tuturor probelor neconforme în Registrul probelor neconforme al laboratorului;
- Refacerea procedurii de recoltare a probelor biologice;
- Elaborarea și aprobarea procedurilor operaționale și specifice la nivelul laboratorului. Instruirea personalului asupra procedurilor operaționale și specifice la nivelul laboratorului; Reinstruirea personalului responsabil cu privire la înregistrarea solicitărilor de analize de laborator;
- Reinstuirea personalului privind utilizarea produsului biocid;
- Utilizarea de produse biocide avizate/autorizate pentru efectuarea operațiunilor de dezinfecție;
- Revizuirea Protocolul de utilizare a detergentilor/dezinfectanților pentru curățenie și dezinfecție;

Str.Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 010024; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,

Tel. (+4-021)3072502; Fax (+4-021)313.98.41



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

- Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție de către personalul firmei de curățenie, conform legislației în vigoare;
- Includerea, în Planul anual de autocontrol microbiologic 2025, a testării eficacității operațiunilor de curățenie și dezinfecție pentru activitatea levuricidă și fungicidă;
- Întocmirea proceselor verbale de recepție servicii de dezinsecție, conform legislației în vigoare;
- Efectuarea cursurilor de comunicare în domeniul medical și pentru comunicarea cu pacientul, pentru tot personalul Centrului de arși;
- Interzicerea efectuării curățeniei și dezinfecției în spațiile Centrului de Arși de către alt personal în afara personalului propriu, angajat și instruit pentru efectuarea acestor operațiuni;
- Angajarea de personal conform normativului de personal, conform Ordinului 476/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi, în cuantum de 62.000 lei și 2 Avertismente.

Precizăm faptul că a fost efectuată o acțiune de recontrol pentru verificarea modului de îndeplinire a măsurilor, având termen de realizare data de 25.08.2025. A fost constatat faptul că acestea au fost realizate.

- **Ca răspuns la întrebarea nr. 5** menționăm faptul că au fost sesizate organele de urmărire penală.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
dr. Stela Fîru



Camera Deputaților
Domnului deputat Emanuel Ungureanu